BRERO

ARBEITSANLEITUNG

Vernietung der Druckknöpfe Super 2

Diese Anleitung zeigt die zwei Kombinationen des Druckknopfsystems Super 2 und den jeweils passenden Stempelsatz für die Handpresse.



1 Kappe 12,5 mm Super 2/3 mit Federteil Super 2/a



Super 2/a
Federteil

▼



KAPPENSTEMPEL
510000012500W



Super 2/3
Kappe Ø 12,5 mm



FEDERSTEMPEL
ZKB32000100

2 Kugelteil Super 2/b mit Nietteil Super 2/c



Super 2/b
Kugelteil

▼



KUGELSTEMPEL
ZKC32000100



Super 2/c
Nietteil



NIETSTEMPEL
ZKD32000100

Stempelübersicht

STEMPEL	ARTIKEL-NR.	SCHRITT
Kappenstempel	510000012500W	1
Federstempel	ZKB32000100	1
Kugelstempel	ZKC32000100	2
Nietstempel	ZKD32000100	2