BRERO

ISTRUZIONI DI LAVORO

Rivettare bottoni a pressione Super 2

Queste istruzioni mostrano le due combinazioni del sistema Super 2 e il set di punzoni adatto per la pressa manuale.




1 Calotta 12,5 mm Super 2/3 con femmina Super 2/a



Super 2/a
Femmina



PUNZONE CALOTTA
510000012500W



Super 2/3
Calotta Ø 12,5 mm



PUNZONE FEMMINA
ZKB32000100

2 Maschio Super 2/b con base rivetto Super 2/c



Super 2/b
Maschio



PUNZONE MASCHIO
ZKC32000100



Super 2/c
Base rivetto



PUNZONE RIVETTO
ZKD32000100

Panoramica punzoni

PUNZONE	N. ART.	FASE
Punzone calotta	510000012500W	1
Punzone femmina	ZKB32000100	1
Punzone maschio	ZKC32000100	2
Punzone rivetto	ZKD32000100	2